

FLUKE®

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fku@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru

Цифровой мультиметр Fluke 233 со съемным дисплеем



НОВЫЙ цифровой мультиметр Fluke 233 с измерением истинных среднеквадратичных значений и дистанционным дисплеем обеспечит вам непревзойденную гибкость в выполнении повседневных измерительных работ. Поместите съемный экран туда, где вы его сможете видеть, а затем используйте мультиметр там, где вам удобно — больше никакой возни с измерительными проводами и прибором, в попытках добраться до труднодоступного места. Теперь вы можете проводить измерения в труднодоступных местах, где оборудование или распределительные щиты физически отсоединены от концевого или изолирующего переключателя, или в помещениях с ограниченным доступом, например в стерильных помещениях или опасных зонах.



- Отображение истинного среднеквадратичного значения переменного тока или напряжения при измерении нелинейных сигналов
- Измерение до 1 000 В переменного и постоянного тока
- Измерение до 10 А (20 А - до 30 секунд)
- Диапазон измерения емкостей до 10 000 мкФ

- Частота до 50 кГц
- Встроенный термометр дает возможность измерять температуру, устраняет необходимость использования дополнительного прибора
- Сопротивление, целостность цепей и проверка диодов
- Технология беспроводной связи малой мощности позволяет работать с дисплеем на расстоянии до 10 м (33 фута) от точки проведения измерения, что обеспечивает дополнительную гибкость применения. Отсутствие помех при проведении измерений
- Съёмный дисплей имеет магнитное крепление, позволяющее закрепить его там, где его будет хорошо видно
- Проведение измерений без необходимости удерживать мультиметр на весу позволяет сконцентрироваться на выполнении измерений и обеспечивает повышенную безопасность электрических измерений.
- С присоединенным дисплеем прибор можно использовать как обычный мультиметр
- Радиопередатчик автоматически выключается при подключении дисплея к прибору
- Функция автоматического отключения питания максимально продлевает срок службы батареи
- Запись минимальных, максимальных и средних величин позволяет автоматически сохранять колебания значений
- Измерение электропроводности и проверка диодов
- Легкочитаемый дисплей с крупными цифрами и с яркой подсветкой
- Время работы от щелочной батареи: прикл. 400 часов

Характеристики погрешности	
Напряжение постоянного тока	Диапазон от 0,1 мВ до 1000 В Погрешность 0,25% + 2
Напряжение переменного тока	Диапазон от 0,1 мВ до 1000 В Погрешность 1,0% + 3
Постоянный ток	Диапазон от 1 мА до 10 А Погрешность 1,0% + 3
Переменный ток	Диапазон от 1 мА до 10 А Погрешность 1,5% + 3
Сопротивление	Диапазон От 0,1 Ω до 40 МΩ
Разрядность	6000
Емкость	От 1 нФ до 9999 мкФ
Частота	5 Hz - 50 kHz (Vac), 45Hz - 50kHz (Aac)
Температура	от -40 °C до +400 °C
Электропитание	Батареи типа AA: Три для основного модуля прибора; две для дисплея
Время работы батареи	400 часов
Частота радиосвязи	2.4 ГГц, диапазон ISM, расстояние 10 м
Степень защиты	Категории безопасности CAT IV 600 В, CAT III 1000 В

Общие характеристики	
Основные характеристики	Переменный ток (истинное среднеквадратическое значение) Выбор диапазона Да автоматический/ручной
Дисплей	Подсветка Да
Объем памяти	Мин./макс/средн. Да
Другие функции	Тип элемента питания щелочной типа AA Съёмный дисплей Да
Гарантия и защита	Степень защиты CAT IV 600 V/CAT III 1000 V Внешняя защита Формованная резина Гарантия Три года Размеры (В x Ш) 5,3 см x 5,3 см x 19,3 см (2,08 дюйма x 2,08 дюйма)

	х Д) Вес	х 7,6 дюйма) 604 г (1.3 фунта)
--	---------------------	-----------------------------------

Модель	Название	Описание
F1uke 233		Мультиметр со съёмным дисплеем

Сумки и Чехлы	
C116	C116 — Мягкий переносной футляр
C280	C280 Soft Case
C35	C35 — Мягкий переносной футляр
ТРАК	ТРАК Комплект ToolPak

Токовые клещи	
i1010	i1010 Токовые клещи
i200s	i200s Токовые клещи
i410	i410 Токовые клещи
i2000 flex	Токоизмерительные клещи i2000 flex для переменного тока
i3000s	Токоизмерительные клещи i3000s для переменного тока

Измерители давления	
PV350	PV350 Модуль измерения давления и вакуума

Test Leads	
TL71	TL71 Набор тестовых кабелей повышенного качества
TL220	Набор промышленных измерительных проводов SureGrip™ включает следующее:
TL225	Комплект тестовых проводов адаптера напряжения помех TL225 SureGrip™
TL223	Комплект электрических измерительных проводов TL223 SureGrip™

Температура	
80AK-A	80AK-A Адаптер термопар
80PJ-1	80PJ-1 Точечные щупы (типа К)
80PK-1	80PK-1 Точечные щупы (типа К)
80PK-27	80PK-27 Промышленный плоский зонд (типа К)
80PK-3A	80PK-3A Плоский зонд (типа К)
80PK-8	80PK-8 Датчик температуры сходутом для труб (типа К)
80PK-9	80PK-9 Зонды общего назначения (типа К)
80PK-EXT	80PK-EXT Наборы проводов-удлинителей (типа К)
80T-150UA	80T-150U Универсальный датчик температуры (для мультиметров)
80TK	80TK Термоэлектрический Модуль (типа К)

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fkun@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru