

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fkun@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru

Цифровой мультиметр серии Fluke 77 IV



Новый цифровой мультиметр Fluke 77-IV обладает всеми возможностями, необходимыми для обнаружения и устранения большинства неисправностей в электрических и электронных устройствах. Мультиметр прост в применении и значительно улучшен по сравнению с исходной серией Fluke 70, так как он обладает расширенным набором измерительных функций, соответствует последним стандартам безопасности и имеет легко читаемый дисплей гораздо большего размера.

Возможности:

- Широкий диапазон измерения напряжений до 1000 В
- Усредненный отклик при измерениях параметров систем переменного тока
- Погрешность 0,3%
- 10 А непрерывно (20 А в течение 30 секунд)
- Измерение частоты и емкости
- Измерение сопротивления и целостности цепей
- Большой дисплей
- Подсветка для работы в темноте
- Мин/Макс для регистрации колебаний сигналов
- Эргономичный литой корпус со встроенными держателями для щупов
- Дополнительный магнитный держатель ТРАК, освобождающий руки во время работы
- Автоматический или ручной выбор диапазона измерения
- Соответствует стандартам безопасности категорий 1000 В CAT III и IV 600 В

Характеристики	
Напряжение постоянного тока	Диапазон: 6,000 В - 1000 В Наилучшая точность: +/- (0,3% + 1) Максимальное разрешение 0,1 мВ
Переменное напряжение	Диапазон: 600,0 мВ - 1000 В Наилучшая точность: +/- (2,0% + 2) Максимальное разрешение 1,0 мВ
Переменный ток	Диапазон: 60,00 мА - 10 А Наилучшая точность: 2,5% + 2 Максимальное разрешение 0,01 мА
Постоянный ток	Диапазон: 60,00 мА - 10 А Наилучшая точность: 1,5% + 2 Максимальное разрешение 0,01 мА
Сопротивление	Диапазон: 600,0 Ом - 50 МОм Наилучшая точность: +/- (0,5% + 1) Максимальное разрешение 0,1 Ом
Емкость	Диапазон: 1 нФ - 9,999 мкФ Наилучшая точность: +/- (1,2% + 2) Максимальное разрешение 1 нФ
Частота	Диапазон: 99,99 Гц - 99,99 кГц Наилучшая точность: +/- (0,1% + 1) Максимальное разрешение 0,01 Гц
Безопасность	ANSI/ISA S82.02.01, CSA C22.2-1010.1, IEC 61010 для категорий измерения 1000 В III и 600 В IV
Сертификация	CSA, TÜV (EN61010), UL, П, ; (N10140), VDE

Общие характеристики	
Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением	1000 В
Защита от выбросов напряжения	8 кВ пиковое согласно требованиям IEC 61010
Ω Предохранитель на входах для измерения малых токов (мА)	440 мА, 1000 В FAST Fuse
Ω Предохранитель на входах для измерения больших токов (А)	11 А, 1000 В FAST Fuse
Дисплей	Цифровой: 6000 отсчетов с частотой обновления 4 выб/сек. Гистограмма: 33 сегмента, частота обновления 32 выб/сек. Частота: 10 000 отсчетов Емкость: 1 000 отсчетов
Высота над уровнем моря	Для работы: 2 000 м Для хранения: 12 000 м
Температура	Для работы: От -10°C до +50°C Для хранения: От -40°C до +60°C
Температурный коэффициент	0,1 х (указанная точность / °C (< 18 °C или > 28 °C))
Электромагнитная совместимость (EN 61326-1:1997)	В ВЧ поле напряженностью 3 В/м, точность = указанной погрешности, кроме температуры: указанная точность ± 5 °C (9 °F)

Относительная влажность (максимальная, без конденсации)	90 % при 35 °C 75 % при 40 °C 45 % при 50 °C
Время работы батареи	400 часов типичное (щелочные батарейки)
Размер	Высота: 4,3 см Ширина: 9 см Длина: 18,5 см
Вес	420 г

Модель Название	Описание
Fluke 77 IV	Цифровой мультиметр для работы в полевых условиях и в лаборатории

Сумки и Чехлы	
ТРАК	ТРАК Комплект ToolPak

Токовые клещи	
i400	i400 Токовые клещи

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: fku@nt-rt.ru || www.fluke.nt-rt.ru